FICHE TECHNIQUE

Siphon de terrasse en PVC

CHPVCBV2011G

CHPVCBO2080G



sortie verticale



sortie orizzontale

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Poids g
CHPVCBV2011G	270	179	75F	80M	100F	110M	85	95	1436
CHPVCBO2080G	270	179	75F	80M	37	-	85	95	1450
CHPVCBO2090G	270	179	80F	90M	32	-	85	95	1530
CHPVCBO2011G	270	179	100F	110M	22	-	85	95	1560

Matière: PVC-U

Couleur: gris clair

Caractéristiques: Le couvercle **CHPVCBV2011G** est composé d'une bouche avec sortie verticale dans laquelle est logé le couvercle à siphon **CHPVC20G**, lui-même composé de deux éléments, un corps et une grille : la grille est amovible pour permettre l'inspection et le nettoyage.

- Surface de passage de l'eau « grille » = 49 cm²
- Débit d'eau pour tous les modèles conformément à la norme (UNI EN1253) = 96 l/min
- Résistance pour tous les modèles conformément à la norme (UNI EN1253) = 25 kN

FIRST PLAST S.r.l.
Località Isola Grande
17041 ALTARE (SV) - ITALIA
Tel. +39 019 58511
Email: export.first@firstcor.com

FICHE TECHNIQUE

Siphon de terrasse en PVC

CHPVCPFBV2011G

CHPVCPFBO2080G

CHPVCPF20G



sortie verticale



sortie orizzontale



sortie verticale

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Poids g
CHPVCPFBV2011G	179	113	75F	80M	100F	110M	85	95	1550
CHPVCPFBO2080G	179	113	75F	80M	37	75	85	95	1560
CHPVCPFBO2090G	179	113	80F	90M	32	75	85	95	1640
CHPVCPFBO2011G	179	113	100F	110M	22	75	85	95	1650
CHPVCPF20G	179	113	63F	75M	90F	75	72	86	1002

Matière: PVC-U

Couleur: gris clair

Caractéristiques: Les modèles **CHPVCPFBO** et le modèle **CHPVCPFBV2011G** sont composés d'une bouche dans laquelle est logé le siphon **CHPVCPF20G**, lui-même composé de deux éléments : un corps et une grille pare-feuilles. La grille est amovible pour l'inspection et le nettoyage.

CHPVCPF20G = L'article est composé de deux éléments : un corps et une grille pare-feuilles. La grille est amovible pour l'inspection et le nettoyage.

FIRST PLAST S.r.l.
Località Isola Grande
17041 ALTARE (SV) - ITALIA
Tel. +39 019 58511
Email: export.first@firstcor.com